

DATE / FECHA: 9 MARZO 2019

HOUR / HORA: 1420 hrs

NAME OF SHIP / NOMBRE DEL BARCO ALGOMA Vision

IMO#

	NOMBRE Y APELLIDO NAME AND SURNAME	CEDULA PASSPORT	CARGO POSITION	EMPRESA COMPANY	FIRMA SIGNATURE
1	Cathia Baylón	8-413-361	Com. Chubacal	F.C.D	
2	Elvis R. Lopez	1-703-1697	OPIF	FCB	
3	Joaquín Muñoz	5-332-123	Sup. de Puerto	MPSD	
4	Elio Bravo	3-482-479	MATE ARU 81	SAM SMT	
5	Jesus Pérez	9-324-1844	A/B SMT Aruba	SAM SMT	
6	Manuئل Hernandez	8-790-1380	A/B	SAM SMT	
7	FRANCISCO RODRIGUEZ	8-313-386	MOTOR MAN	SAM SMT	
8	ABRIEL DENIS	8-783-1938	C/E	SAM SMT	
9	Nelson Espinosa	4-749-2339	C/E	SAM SMT	
10	JAMAL JESUS	3-719-1122	C/E	SAM SMT	
11	Eneeto Pardo	8-822-406	A/B	SAM SMT	
12	JORGE OSTRO	8-321-18	CAPIAN	SAM SMT	
13	ARNULFO Campos	8-253-2301	O.P.P.	F.C.D	
14	Ricardo Diaz	8-401-2375	OP. PUERTO	F.C.D	
15	Armando Gorb	8-525-1072	SARTI	F.C.D	
16	Emilio Beltrán	2-321-1910	M.P.S.A	M.P.S.A	
17	Samuel Rodriguez	8-914-1916	Marina	Steward	
18	Edgardo Melgarejo	8-933-2440	Amarrador	Stwards	
19	Karin Olhón	8-866-56	Amarrador	Stwards	
20	Ameth Alveo	8-853-985	Amarrador	Stwards	
21	Matth Salas	1-343-1717	Marino	Stwards	
22	RAFAEL BECERRA	3-720-1225	MARINO	Stwards	
23	Manuel De Seda	8-870-1510	AMARRADOR	STWARDS	
24	José Navarro	8-892-86	Marino	STWARDS	
25	Alfredo Madrid	4-745-1346	OPERADOR LANCHAS	STWARDS	
26	Juan Carlos Daza	8-867-120	STWARDS	STWARDS	
27	JOSE ADRIAN	8-923-49	STWARDS	STWARDS	
28	JOSE J. Ponce	8-733-1219	STWARDS	STWARDS	
29	OSCAR PINTO	1-3-145034	STWARDS	STWARDS	
30	RAM GALAN	8-700-015	STWARDS	STWARDS	
31	ARIS RIVERA	8-799-1134	STWARDS	STWARDS	
32	ENRIQUE MADRID	4-775-372	STWARDS	STWARDS	
33	JOSE J. GONZALEZ	9-713-616	STWARDS	STWARDS	
34	JAIR FREIRE	3-118-506	STWARDS	STWARDS	
35	OMAR BONILLA	8-779-1122	STWARDS	STWARDS	
36	GABRIEL HERNANDEZ	8-515-683	STWARDS	STWARDS	
37					
38					
39					
40					
41					

	Chequeo de prevención de sucesos Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	MPSA/AMP	

Nombre del observador: Emili Bethancourt / Cathia Barrios Fecha: 09/03/2019

Lugar: Terminal 2 Hora: _____

Nombre de Embarcación: ALGAMA Uision

Código IMO: 964044

Observaciones: Se realizó reunión de pre-arribo de la Embarcación ALGAMA Uision a las 13:30 del sábado 09 de Marzo en el (Comiflor) plataforma en Terminal 1, Se estima hora de llegada de la embarcación a las 02:00 del 10 de Marzo y empezó a descargar a las 1:20. Sin novedad que reportar. El día 12 de Marzo a las 02:00 la embarcación salió de la Terminal 2



Cobre Panamá

[Signature]
 Firma de Control de Ambiente
 Punta Rincón Internacional Terminal

Minera  Panamá	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: Terminal 2

NOMBRE DE OBSERVADOR: Emili Bethancourt / Cathia Barria FECHA: 09/03/2019

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐ NOMBRE DE EMBARCACIÓN: ALGAMO VISIÓN

CODIGO IMO: 964044

DESCRIPCION

9/03/2019

1:30pm Se realizó recorrido en la Terminal 2 se observó
 los tres tanques de aceite en la Plataforma

10/03/2019

10:30 AM Se realizó recorrido se pudo observar carbón
 en la entrada de la Plataforma

19:07 - la descarga fue detenida por problemas
 en los fajas transportadora

11/03/2019

8:10 AM Se converso con el encargado de vigilar la des-
 carga, para el encendido de los rociadores y
 nos iso la aclaración que estos ~~no~~ se usan cuando
 el viento esta fuerte o por calentamiento

Firma de Oficial de Contaminación

Ministerio de Ambiente
 Punta Rincón International Terminal

Minera  Panamá	Bitácora Medio Ambiental Punta Rincón Internacional Terminal	Edición	Modificación	
		Marzo 2017	00/00/00	
		Versión	Control	
		001	AB/AMP	

AREA: Terminal 2
NOMBRE DE OBSERVADOR: Emili Beltrán / Cathia Barria
FECHA: 11/03/19

PRESENCIA DE EMBARCACIÓN: SI ☒ NO ☐
NOMBRE DE EMBARCACIÓN: GA/GAMO Vision
CODIGO IMO: 964044

DESCRIPCION

11/03/2019

14:30 se realizo recorrido sin novedad que reportar

12/03/2019

08:00 Se realizo recorrido luego del desastre de la embarcación y se observo carbon disperso en la plataforma y a los costados de la fajas Transportadoras


Firma de Oficial de Contaminación



Fecha: 10/03/2019 Hora:
Presencia de Embarcación: SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Emili Beltrán / Cathie Barri
Nombre: ALGAMO ULSIÓN
Numero IMO: 9640441

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO		
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO		
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO		
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO		
5	Otros.				
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO		
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO		
8	Ductos	NO	NO		
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO		
10	Trasiego de combustible.	NO	NO		
11	Carga / descarga	NO	NO		
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	SI	SI		Carbon disperso en la plataforma
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO		
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI		
15	Skimmers	SI	SI		
16	Absorbentes	SI	SI		
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI		

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

Firma del Oficial de Contaminación

Oficial de Ambiente
Punta Rincón International Terminal



Fecha: 11/03/2019 Hora: _____
Presencia de Embarcación : SI: ☒ NO: ☐

Inspector de Ambiente: Smilei Patricia newirth / Cathia Ba.
Nombre: ALGAMO ULSION
Numero IMO: 964044

items	Aspecto Ambiental	Ronda			Observaciones
		1	2	3	
		Si/No	Si/No	Si/No	
DERRAME					
1	Hidrocarburos	NO	NO		
2	Hidrocarburos Liviano	NO	NO		
3	Hidrocarburos Pesados	NO	NO		
4	Sustancias Nocivas y Potencialmente Peligrosas	NO	NO		
5	Otros.	-	-		
ORIGEN					
6	Transporte marítimo	NO	NO		
7	Transporte terrestre (camiones y vagones)	NO	NO		
8	Ductos	NO	NO		
9	Almacenamiento en tierra (plazoletas y tanques)	NO	NO		
10	Trasiego de combustible.	NO	NO		
11	Carga / descarga				
DESECHOS					
12	Solidos(plásticos, madera, entre otros)	SI	SI		Combustible disperso en la plataforma
13	Líquidos (aguas residuales)	NO	NO		
CONTENCIÓN					
14	Barreras marinas	SI	SI		
15	Skimmers	SI	SI		
16	Absorbentes	SI	SI		
BIODIVERSIDAD					
17	Presencia de flora y fauna	SI	SI		

**FIRST QUANTUM**
MINERALS LTD.
Cobre Panamá

FIRST QUANTUM
MINERALS LTD.
Cobre Panamá


Firma del Oficial de Contaminación
Oficial de Ambiente
Punta Rincón Internacional Terminal



Imagen 1 Particulas de carbon en la entrada del Jetty



Imagen 2 Perdida de Carbon en la linea transportadora